

FIG. 1


95
100
115
70
110
105
120
90
65
55
80
85
60
50

FIG. 2


95a
110
100
120
115
70
130
105
135
90
65
55
80
60
85
50

FIG. 3


25
20
10b
55a
75
160
120c
155
120b
150
120a
65
145
110
105
100
115
80
90
140
50
85
15

FIG. 4


10a
25
20
55a
75
160
120c
130
155
120b
130
135
110
150
120a
130
135
65
145
100c
100b
100a
105
80
140
135
140
115
140
90
85
50
15

FIG. 5